

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目已落实了防止污染和生态破坏的措施，项目建设过程中实际投资 240 万美元，其中环保投资 2.5 万美元，占总投资的 1%。

1.2 施工简况

本项目为环境保护设施的建设成立专项资金，专款专用，保证了建设工程的资金需求。

本项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

项目于 2017 年 10 月 30 日、31 日委托常州苏测环境检测有限公司进行了环境竣工验收现场监测，2017 年 12 月常州苏测环境检测有限公司编制了《定型整理加工 360 万米/年棉、化纤纺织物等面料项目（部分验收）竣工环境保护验收报告》（2017）苏测（验）字第（1008）号。

2018 年 3 月 8 日对本项目进行了自主验收。日清纺织（常州）有限公司组织成立验收工作组，工作组包括该项目的验收报告编制机构（常州苏测环境检测有限公司）及 3 位专家。经踏勘现场、查阅验收材料的基础上验收组现场核查及讨论，验收组认为：该项目验收资料齐全，污染防治措施落实到位，验收监测结果表明该公司废气、废水、噪声均能达标排放，固废均合理处置，符合环评报告及审批意见（常新环管 2010（083））的要求。验收组一致同意“定型整理加工 360 万米/年棉、化纤纺织物等面料项目（部分验收）”通过环境保护验收，可正式投入生产。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设

施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

一、组织机构

环保组织机构	职责划分
公司 总经理	1、认真贯彻执行环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理规章制度； 2、总经理为公司环境保护，对公司环境保护工作全面负责； 3、建立、健全环境保护责任制，组织制定环境保护规章制度和公司重特大环境事故应急救援预案，保证必要的环境保护资金的投入； 4、贯彻落实公司环境保护责任制；定期或不定期组织召开环境保护会议，研究公司环境保护工作，决定公司环境保护工作重要事项，组织解决公司环境保护重大问题。
副总经理	1、协助总经理做好公司环境保护管理工作，并对公司环境保护工作负直接领导责任；就公司环境保护工作对总经理负责； 2、组织召开环境保护工作会议，研究解决重要环境保护问题，并组织落实公司各项环境保护工作。 3、定期或不定期组织公司环保检查及其他重大环保管理活动。 4、直接领导公司安环部工作，督促检查公司各车间、职能部门环境保护工作。 5、认真落实环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护资金及环境应急救援经费的专款专用。 6、负责审批公司环境保护及环境应急救援经费，确保环境保护资金及环境应急救援经费的专款专用； 7、负责组织制订、修订、审核公司内部环境保护管理规章制度并组织实施； 8、对新建、改建、扩建项目认真落实环境保护行政许可和“三同时”制度。 9、负责组织环保事故的调查处理。
生产管理部 部长	负责调试生产过程中产生的废物有组织排放或达标排放；参加公司环保公文及环境安全检查和和其他重大环保管理活动，研究和协调解决公司环境保护存在的问题；下达生产任务时，同时下达环保指标；参与公司环保治理方面的技术研究，技术交流和推广应用工作；参加环保事故的调查处理；对公司生产工艺、设备环保技术管理工作全面负责；参加环保事故的调查处理。
财务部 主任	严格财务制度，确保环境保护措施费用的支出和合理使用，不准挪作他用；建立环境保护措施费用台帐；督促部门人员按期缴纳环境保护有关的费用；

	参加公司重大环保及其他重大环保管理活动；参加重大环保事故的调查处理。
--	------------------------------------

二、规章制度

制度名称	主要内容
建设项目三同时管理制度	规定了建设项目环境保护三同时管理流程
环境保护组织和职责	规定了各级部门及人员的环境保护职责
环保巡回检查制度	规定了各级部门对环境保护设施的检查要求和检查频次
污染事故预防和报告制度	规定了环境污染事故的处理流程和上报流程
环保监测管理制度	规定了废气排放口、污水排放口；、厂界无组织废气、厂界噪声的检测要求及检测频次
统计报表管理制度	规定了废水、废气、固废相关数据的统计要求
环境保护设施调试管理制度	规定了环境保护设施调试的相关规定
环境管理台账记录管理制度	规定了环境保护设施调试运行台账的填写、存放的管理要求
环境保护设施日常运行维护管理制度	规定了环境保护设施日常运行维护的周期及维护要求

(2) 环境风险防范措施

- ①已编制安全生产章程，设有专人负责车间生产安全管理；
- ②消防器材：设置灭火器、消防栓。

(3) 环境监测计划

公司在验收期间，按照环境影响报告表中要求的环境监测计划开展了验收监测，并制定了相应的监测计划。

根据验收监测报告，本项目无生产废水，生活污水经常州依丝特纺织服饰有限公司污水处理站处理后接管园区污水管网排入常州市江边污水处理厂；大气污染物经过有效收集处理后能够达到环评中要求的污染物排放标准，实现达标排放；南、北厂界昼间噪声均符合工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准；固废均得到合理处置，零排放。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁
环评及批复未作相关要求。

2.3 其他措施落实情况

无。

3 整改工作情况

无。