

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目已编制了环境保护相关管理制度，建立和完善了环境保护管理体系，主要内容包括环保工作小组、规章制度、环保规章制度、重大污染事故应急处理、施工人员环保培训和环保工作宣传等方面。

本项目已落实了防止污染和生态破坏的措施，项目建设过程中实际投资 1.5 亿元，其中环保投资 254 万元，占总投资的 1.7%。

1.2 施工简况

本项目环境保护设施安装委托扬州顺成涂装设备有限公司，在委托合同中明确了环境保护设施安装规范及安装要求，委托合同中明确了环境保护设施的建设进度，与主体工程同时施工完毕整体交付。公司为环境保护设施的建设成立专项资金，专款专用，保证了建设工程的资金需求。

本项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

项目主体工程和环境保护设施于 2018 年 1 月建设完成，2018 年 1 月 30 日、1 月 31 日、3 月 6 日、3 月 7 日及 3 月 12 日、3 月 13 日委托常州苏测环境检测有限公司进行了环境竣工验收现场监测，2018 年 4 月常州苏测环境检测有限公司编制了《维多利科技（江苏）有限公司起重机械设备生产重新报批项目竣工环境保护验收报告》（2018）苏测（验）字第（0117）号。

2018 年 4 月 9 日对本项目进行了自主验收。维多利科技（江苏）有限公司组织成立验收工作组，工作组包括该项目的环评编制单位、验收报告编制机构（常州苏测环境检测有限公司）、3 位专家及淮安市环境保护局工业园区分局相关人员。经踏勘现场、查阅验收材料的

基础上验收组现场核查及讨论，验收组认为：一、项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施，项目基本满足环评及批复要求，建议通过竣工环境保护验收（废水、废气）。二、项目执行了环保“三同时”制度，基本满足环评及批复要求，通过竣工环境保护验收（固废、噪声）。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

表 1 环保组织机构及规章制度内容

制度名称	主要内容
建设项目三同时管理制度	规定了建设项目环境保护三同时管理流程
环境保护组织和职责	规定了各级部门及人员的环境保护职责
环保巡回检查制度	规定了各级部门对环境保护设施的检查要求和检查频次
污染事故预防和报告制度	规定了环境污染事故的处理流程和上报流程
环保监测管理制度	规定了废气排放口、污水排放口；厂界无组织废气、厂界噪声的检测要求及检测频次
统计报表管理制度	规定了废水、废气、固废相关数据的统计要求
危险固废管理制度	规定了危险固废存储，出入库相关规定
环境保护设施调试管理制度	规定了环境保护设施调试的相关规定
环境管理台账记录管理制度	规定了环境保护设施调试运行台账的填写、存放的管理要求
环境保护设施日常运行维护管理制度	规定了环境保护设施日常运行维护的周期及维护要求

(2) 环境风险防范措施

企业已做好各项风险防范措施，完善各项管理制度和风险应急措施。

(3) 环境监测计划

公司在验收期间，按照环境影响报告表中要求的环境监测计划开展了验收监测，并制定了相应的监测计划。

根据验收监测报告，本项目硅烷喷淋废水、清洗废水、喷漆废水等生产废水接入厂区的 QY-YB 系列一步净化器预处理设施，经化学还原-中和-氧化-高效凝聚等工序处理后定期排入园区污水管网，餐饮废水经隔油池预处理与其他生活污水一起接入化粪池收集处理后接入园区污水管网；各类大气污染物经过有效收集处理后能够达到环评中要求的污染物排放标准，实现达标排放；各厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准；危废及固废均得到合理处置，零排放。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

全厂卫生防护距离为 2 号车间边界外扩 100 米形成的包络区，卫生防护距离内无居民。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

按照验收组意见对危废仓库进一步进行完善。整改后现场如下：

